تقرير خاص · جولة

جولة السلامة


مشروع نموذجي · محطة ضخ

+ 2 ! 1 x 1

التاريخ	إلى	إعداد	النقاط
21 تشرين الثاني 2026	مدير السلامة		4

1 خندق الكيبلات مفتوح

مشكلة E300




لا توجد حواجز ولا إشارات على الخندق المفتوح — يُسيَّج اليوم.

2 منطقة رفع البايب راك

متابعة P340







تُسيَّج المنطقة تحت الراك أثناء التركيب.

3 الشلتر والهيدرات

سليم A300





الممرات مفتوحة والترتيب جيد.

4 حوض التبخير

EP01 سليم



جدار السدة مكتمل وحماية الحافة موجودة.

الملخص: 2 سليم · 1 متابعة · 1 مشكلة

أعدّه · مهندس الموقع · Sample Contracting Co.